

**Plan Remontowy na 2022 rok zatwierdzony  
przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 1/01/2022  
dnia 17-01-2022 roku**

**/według posiadanych środków finansowych dla danej nieruchomości/.**

L.P.	ADRES	NUMER BUDYNKU	ZAKRES PRAC
1	Damroki	26,22,20,18,16,14,12,10,8	Demontaż i montaż nowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych aluminiowych w wiatrołapach /bez robót budowlanych/.
2	R. Blizbora	6,4,2	Demontaż i montaż nowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych aluminiowych w wiatrołapach /bez robót budowlanych/.
3	R. Blizbora	8-10	Docieplenie metodą lekko – mokrą ścian zewnętrznych ul. R. Blizbora 8-10 od strony balkonów (~130m <sup>2</sup> ).
4	R. Blizbora	8-10	Remont 20 szt. balkonów wraz z dociepleniem, położeniem wyprawy tynkarskiej na bokach balkonów wraz z niezbędnym remontem posadzek balkonowych.
5	R. Blizbora	23,21,19,17 15,13,11,9	Demontaż i montaż nowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych aluminiowych w wiatrołapach /bez robót budowlanych/.
6	R. Blizbora	26-28	Docieplenie metodą lekko – mokrą ścian zewnętrznych od strony balkonów przy ul. R. Blizbora 26-28 (~120m <sup>2</sup> ).
7	R. Blizbora	20,22,24	Demontaż i montaż nowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych aluminiowych w wiatrołapach /bez robót budowlanych/.
8	R. Blizbora	25 do 35	Wykonanie nowych chodników dot. R. Blizbora 25-27 i 33-37 oraz dojście do budynków /dot. R. Blizbora 25-35/ z kostki cementowej oraz schodów z kostki cementowej /dojście do R. Blizbora 25,29,31,33/

9	Stolema	35-37	Docieplenie metodą lekko-mokrą ścian zewnętrznych pomiędzy balkonami przy ul. Stolema 35-37 (~130m <sup>2</sup> ).
10	Stolema	35	Remont i docieplenie 10 szt. balkonów wraz z niezbędnym remontem posadzek balkonowych oraz położenie wyprawy tynkarskiej na bokach balkonów.
11.	Stolema	45	Remont i docieplenie 10 szt. balkonów wraz z niezbędnym remontem posadzek balkonowych oraz położenie wyprawy tynkarskiej na bokach balkonów.
12	Stolema	45-47	Docieplenie metodą lekko-mokrą ścian zewnętrznych pomiędzy balkonami przy ul. Stolema 45-47 (~130m <sup>2</sup> ).
13	Damroki	30	Malowanie klatki schodowej.
14	Stolema	50	Malowanie klatki schodowej.
15	Pólnicy	18	Remont i docieplenie 10 szt. balkonów wraz z niezbędnym remontem posadzek balkonowych oraz położenie wyprawy tynkarskiej na bokach balkonów.
16	Pólnicy	20	Remont i docieplenie 10 szt. balkonów wraz z niezbędnym remontem posadzek balkonowych oraz położenie wyprawy tynkarskiej na bokach balkonów.
17	Pólnicy	18-20	Docieplenie metodą lekko-mokrą ścian zewnętrznych pomiędzy balkonami przy ul. Pólnicy 18-20 (~120m <sup>2</sup> ).
18	Damroki	42,44	Demontaż i montaż nowych drzwi aluminiowych w wiatrołapach /bez robót budowlanych/.
19	Stolema	60	Remont balkonów 10 szt. wraz z dociepleniem, położeniem wyprawy tynkarskiej na bokach balkonów wraz z niezbędnym remontem posadzek balkonowych.

20	Stolema	60,62, 64	Wymiana okien na klatce schodowej.
21	Pólnicy	33	Wymiana okien na klatce schodowej.
22	Pólnicy	33	Wykonanie dokumentacji na zmianę lokalizacji istniejącej wiaty śmietnikowej vis à vis ul. Pólnicy 35-37 na szczyt kotłowni K-3 wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i pozwoleń na budowę.
23	Pólnicy	33	Przeniesienie istniejącej wiaty wraz z montażem na szczyt kotłowni K-3.
24	Pólnicy Damroki Stolema	33-35 54-60 60-64	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie całego terenu pod plac zabaw oraz wykonanie dokumentacji na tereny zielone wraz z nowymi chodnikami.
25	Stolema	54,56	Malowanie klatek schodowych.
26	Pólnicy	17,19,21,25	Malowanie klatek schodowych.
27	Pólnicy	30-28	Docieplenie metodą lekko – moką od ściany bocznej balkonów pomiędzy balkonami ul. Pólnicy 30 a 28 (~60m <sup>2</sup> ).
28	Pólnicy	30	Remont balkonów 10 szt. wraz z dociepleniem, położeniem wyprawy tynkarskiej na bokach balkonów wraz z niezbędnym remontem posadzek balkonowych.
29	Pólnicy	28	Malowanie klatki schodowej.
30	Damroki	83	Czyszczenie i malowanie ściany szczytowej od ul. Kraśniat
31	Damroki	93-95	Malowanie klatek schodowych.